

DUCATI MOTOR HOLDING spa

Circolare Tecnica
Service Bulletin - Technisches Rundschreiben - Circular Technique - Circular Tecnica

853

Data: 30/04/05

Oggetto

CAVALLETTO LATERALE

Modelli

MULTISTRADA 1000 M.Y. '03 - '04 E '05

Descrizione del problema tecnico

Stabilità del veicolo in sosta

Descrizione della soluzione del problema tecnico

Varietà la lunghezza del cavalletto

Codici vecchi/codici nuovi componenti modificati

Il codice 556103B1A cavalletto laterale è stato sostituito dal nuovo assieme cavalletto laterale codice 556203B1A.

Decorrenza della soluzione tecnica

ZDMA100AB4B000912 PRODOTTA IN SETTEMBRE 2004

Critici di applicazione della soluzione tecnica sulle moto già circolanti

Sostituzione in garanzia tramite la normale procedura solo a seguito della richiesta del cliente finale.

DUCATI MOTOR HOLDING spa
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Motorcycle Repair Products
Via A. C. Ducci, 3 - 40132 Bologna (ITALY) - Tel. 051/26181/811111 - Fax 051/26180000-0413871